## HGe 4/4 II / Einbau der LED-Leiterplatten

Vielen Dank, dass Sie bei uns eingekauft haben.

Die LED's sind sehr empfindlich, bitte beachten Sie deshalb die genaue Einbaureihenfolge.


2x Lampenaufnahme aus Lokrahmen herausnehmen (Glühbirne entfernen)



Lampenaufnahme: Mit Trennscheibe trennen.



Lampenaufnahme: Es müssen so aussehen. Schlitzbreite ca. 2.5 – 3mm.




Lampenaufnahme mit LED-Platinen einführen.

Auf Lokrahmen befestigen.



## Zusammenlöten



#### Schwarze Kabel

Anlöten nach nebenstehendem Schema.

## **Beides Blaue Kabel**

zusammenlöten und schrumpfen.

### **Rotes Kabel**

An die Masse der Lok bei den Befestigungsschrauben der BEMO-Leiterplatine anlöten.

#### Zusammenbau

# Achtung Löten mit Lötwasser / Lötfett!

Elektrische Strom leitet auch über Lötwasser / Löt-fett! Bitte nachdem Benutzung mit Lötwasser / Löt-fett gut gründlich Alkohol reinigen!

Testen ihrer Triebwagen mit Lichtwechsel, vorne 3 hinten 1 Licht, mit Fahrrichtung wechselnd! Lösung der Fehlerursache:

- Ist alles nach elektrischem Plan richtig zusammengelötet!
- Verletzte Kabel dürften sich nicht berühren
- Ist der Kontakt zur Masse vorhanden?



Wenn alles i.O. ist LED-Leiterplatte montieren und nochmals testen, dann Gehäuse aufsetzen.